

Leilighetsrapport 100118ØØ		Leilighetsrapport for ventilasjon												POWER CLEAN				
Eiendom		Sameiet Verkstedveien 1-3												Dato:		28.08.23		
Adresse		Verkstedveien 1												Operatører:		JM JF		
Leilighet		Etg.	Kjøkken		Bad		Ekstra punkt		Ekstra punkt		Ekstern vifte eller aggregat		Påkoblet elektrisk vifte				Merknader/Avvik	
			Avtrekk		Avtrekk		Avtrekk		Tilluft				Kjøkken	Bad	Beboer	Nøkl.		
			Renset	i. renset	Renset	i. renset	Renset	i. renset	Renset	i. renset	Renset	i. renset	Kjøkken	Bad	Hjem.	i. Hjem.	Mott.	
1	A		1		1						1				X			
2	B		1		1						1				X			
3	C		1		1						1						DÅ	
4	D		1		1						1				X			
5	E		1		1						1				X			
6	F		1		1						1				X			Vifte på tak går på full hastighet, ingen hastighetsbryter funnet.
7	G		1		1						1						H	
8	H		1		1						1				X			
9	I		1		1						1				X			
10	J		1		1						1				X			
11	K		1		1						1				X			Vifte på tak går ikke
12	L		1		1						1				X			
13	M		1		1						1				X			
14	N		1		1						1				X			
15	O		1		1						1				X			
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
Sum																		UD=Under dørmatte. PK=Postkasse. SL=Styreleder. VM=Vaktmester.

Leilighetsrapport 100118ØØ		Leilighetsrapport for ventilasjon												POWER CLEAN					
Eiendom		Sameiet Verkstedveien 1-3												Dato:		29.08.23			
Adresse		Verkstedveien 3												Operatører:		JM JF			
Leilighet		Etg.	Kjøkken		Bad		Ekstra punkt		Ekstra punkt		Ekstern vifte eller aggregat		Påkoblet elektrisk vifte				Merknader/Avvik		
			Avtrekk		Avtrekk		Avtrekk		Tilluft						Beboer			Nøkl.	
			Renset	i. rens	Renset	i. rens	Renset	i. rens	Renset	i. rens	Renset	i. rens	Kjøkken	Bad	Hjem.	i. Hjem.		Mott.	
1	A		1		1						1				X				
2	B		1		1						1				X				
3	C			X		X										X		Apnet ikke. Vifte på tak full av kondens/mugg fungerer sannsynligvis ikke?	
4	D		1		1						1				X				
5	E		1		1						1				X				
6	F		1		1						1				X			Vifte på tak bruker lang tid på å starte opp.	
7	G		1		1						1				X				
8	H		1		1						1				X				
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
Sum																		UD=Under dørmatte. PK=Postkasse. SL=Styreleder. VM=Vaktmester.	